



### Manual de Calibración

Bascula Comercial

30kg x 2g

- 1.- Encender la báscula y esperar a que marque cero.
- 2.- Ingresar el código "52411" y presionar "TARA".
- 3.- La báscula mostrará en los displays: " 0      30005/30-15    XXX ".
- 4.- Cargar en la báscula 15 kg en pesas patrón y presione "CERO"
- 5.- Presione "TARE"